
Beschreibung

Bei Benutzung der econ Plugins mit Windows 7 und Vista und gleichzeitiger Installation der ETS4 kann es in der ETS3 vorkommen, dass die Plugins nicht geöffnet werden können. Es erscheint die folgende Fehlermeldung:



Betroffene Geräte

Es sind alle Geräte betroffen, die den econ-Server econETS3.dll verwenden. Das sind alle econ-Geräte in der ETS3. Dieser Fehler tritt nur bei Betriebsystemen auf, die im Falle fehlender Rechte des Benutzers Schattenkopien erzeugen. (Windows 7 und Vista)

Abhilfe

Es wird ein neuer econ-Server 2.xx installiert. Dazu wird die econEts3.dll ausgetauscht. Die Installation „ETS3_econ_Server2v4x02.exe" muss nur einmal für alle econ-Geräte ausgeführt werden.

Alle neuen Plugin -Installationen werden ab sofort (17.11.10) mit der neuen econEts3.dll (z.Z. Version 2.4.2.1) ausgestattet. Die Installation „ETS3_econ_Server2v4x02.exe" muss dann nicht mehr installiert werden, wenn bereits ein neueres Plugin installiert wurde.