

Better buildings
Better tomorrows

:hager



Hager Power setup

Tobias Wunn



Version 4.0.8

00

Behobende Fehler

Je nach Bildschirmauflösung waren einige Schaltflächen nicht verfügbar

Der Wert für die maximale Leistungsaufnahme war auf dem Produkt nicht gut erkennbar

Ein Bericht mit mehreren Geräten, zeigt alle Geräte an

Prüfbericht – Testprüfung

ißt Ground Bank B kann nicht auf „ON“ gestellt werden

Problem mit der Bildschirmausrichtung

Hintergrundfarben in einzelnen Registerkarten angepasst

Inbetriebnahme ohne Produkt nicht möglich

TCP-Modbus-DHCP kann nicht geändert werden

Neu

Neues Design und Oberfläche gemäß Hager Design Richtlinie

Produktreferenz nach Wartungsarbeiten oder nachträglichen Anpassungen automatisch aktualisieren

Berichte einschließlich Bildern verwalten

Ein besseres Verständnis der Testkurve

Verweis auf die entsprechenden Handbücher (Installation, Konfiguration...) möglich

Nach erfolgreicher nachträglicher Anpassung im Bericht ein neues Produkt-Etikett drucken

Für die nachträgliche Anpassung im Menü ist eine neue Registerkarten verfügbar

Optimierte Registerkarte im Wartungsmenü